

## pdc problemer på E91 efter træk montering

Indsendt af skytte700 - 14. Aug 2012 11:08

---

Håber at i kan hjælpe... ejer en BMW E91 2008 og har monteret træk på denne...

info fra leverandør var at det skulle ikke give nogle problemer da bilen klarede programering selv.

Alt gik efter planen trækket på el arbejde efter anvisning , vupti på med trailer og alt lys virkede - 🟡

Men da fru en efterfølgende fortalt mig at nu bibber pdc ikke mere og sensor i front virker ikke blev jeg bekymret. 🟡

såå på værksted - nyt software , kontrol af elarbejde , kontrol af sikringer kontrol af fejl meldinger alt er prøvet uden held.

Fejl :

front sensor virker ikke

knap i kabinen der manuelt kobler pdc fra og til er virker ikke.

lyd når sensorer i bag bliver aktiveret virker ikke

Håber i kan hjælpe da værkstedet som lavede kontrollen af bilen og loadede nyt software måtte gi'op efter 4 timer med melding om at de ikke kunne se hvad hvorfor eller hvor de skulle finde fejlen.

Mvh

Skytte

=====

## Sv: pdc problemer på E91 efter træk montering

Indsendt af skytte700 - 19. Jan 2013 14:23

---

---

Nu er jeg kommet videre 🙏

Fejlen fundet og rettet. det var helt rigtig at det bosch system værkstedet forsøgte med var ubrugeligt.

Inpa og ncs expert og nogle timer med kodning af bilen viste følgende:

Efter montering af træk har modul til træk kodet bilen til pdc med sensor bag og slettet front + knap i kabinen.

Rettet i kodning og vupti front og bag sensor virker inkl lyd og manuel ón/off i kabinen.

Side gevinst er at jeg nu har software og kabel til at kunne nørde med andre små detaljer på min bimmer.

Tak til Kenn for at guide mig i rigtig retning med kommentaren : bosch system = motorskift med skruetrækker 🙏

=====

## Sv: pdc problemer på E91 efter træk montering

Indsendt af kenn - 19. Jan 2013 19:00

---

Hej.

Super du fik løst dit problem. Der er ikke noget værre end at have noget på bilen der ikke virker. Så det er rigtig godt at høre. 🙏

Tak for tilbagemeldingen.

=====