

Vandpumpe på 318i 143hp årgang2007

Indsendt af Modelbanke - 28. Feb 2015 19:38

Hej gode forum

Jeg har fået fejl meddelt på varm vand først med gul, så rødt og dernæst kan bilen ingenting. Fejl blev vist som defekt vandpumpe på værkstedets motortester. Sådant var det uden vi kunne se nogle defekter, men først i dag var der for 2. gang samme fejl, men denne gang kom der overhovedet ingen varme ud i kabinen og jeg kunne høre det boblede i vandbeholderen. Stoppede selvfølgelig på motorvejen og Falck afhentede bilen.

Mit spørgsmål er til jer. I siger det er et kendt problem med BMW 3 serien, at vandpumpen er defekt. Er det så kun den elektriske del, samt termostaten i anbefaler at udskifte ? eller har i andre erfaringer? og kender i til disse reservedelspriser.

På forhånd tak for et godt forum ☺

=====

Sv: Vandpumpe på 318i 143hp årgang2007

Indsendt af BenAnd - 28. Feb 2015 20:10

Hej

Ja det er et kendt problem (problem og problem , bilen er jo immervæk omkring de 8 år ☺), at den elektriske vandpumpe på et tidspunkt opgiver "livet" , den kører jo konstant ,og så den må vel gå under begrebet : en sliddel !

Normalt vælger man at skifte termostaten samtidigt , dette da den sidder sammen med pumpen (på indersiden af forvangen i venstre side bag forhjulet) , og når man nu alligevel har pumpen afmonteret er det en god "præventiv" udskiftning der tager minimal ekstra arbejdstid at skifte i samme omgang.

Prisen mener (uden ansvar) for pumpe og termostat er ca. 1.500-2.000.-kr ekskl. arbejds løn.

Pas på med at køre den til den kommer med den røde advarsel , da risikoen for at toppakningen tager skade er overhængende !

Mvh.

BenAnd

=====

Sv: Vandpumpe på 318i 143hp årgang2007

Indsendt af kenn - 28. Feb 2015 23:24

Hej.

God svar Mr. B
Prøv [at se denne tråd](#) omkring dit problem også.

=====

Sv: Vandpumpe på 318i 143hp årgang2007

Indsendt af Modelbanke - 09. Apr 2015 18:26

Hej igen Kenn

Det blev så lavet på værksted med ny el-vandpumpe og termostat til en pris af ca. 6100 kr. Og det virker.

Mit spørgsmål er efter 14 dage har værkstedet testet med deres pc olietryk, varme og ingen fejl er medddelt. Bilens automatiske start og stop virker pludselig ikke efter reperationen og alt er tjekket efter hvad der beskrives i instruktionsbogen. Hvad kan mon årsagen være, reservedele er original BMW
Håber du kan komme med et par guldkorn Mvh. Jørgen

=====

Sv: Vandpumpe på 318i 143hp årgang2007

Indsendt af kenn - 10. Apr 2015 18:01

Hej Jørgen.

Det ville være en rigtig god ide at få en tester på bilen. Jeg ved ikke hvad man ellers skulle komme med ad ideer for det ville være rene gæt. Men prøv eventuelt at tage batteripolen (Stel) Den brune af en times tid.

Ellers må der en tester på bilen.

=====

Sv: Vandpumpe på 318i 143hp årgang2007

Indsendt af Modelbanke - 13. Apr 2015 20:27

Hej Kenn Tak for altid hurtig svar. Selvfølgelig ligesom vi Gør på vores mobiler ud med batteriet og dermed helt forfra. Det virkede efter dit forslag. Håber andre også kan bruge det. Rigtig mange tak
Jørgen B.□□□□□□□□

=====