

PDC driller bag

Indsendt af Morten - 25. Aug 2012 14:26

Hej BMW-venner,

Min E61 har fået et lidt træls mani med at to af de bagerste følere hyler konstant og på skærmen viser den fuld udslag. Vognen gør det 95% af gangene når man sætter bilen i bakgear.

Nu det er to med samme fejl er jeg lidt tilbøjelig til at tro at det ikke er føleren men derimod kabel eller styre boks. Der er ingen fejl med testeren..

Er der en med lidt erfaring på området vil jeg meget gerne have lidt input hvor jeg skal starte med at kigge!

Mvh Morten

=====

Sv: PDC driller bag

Indsendt af BenAnd - 25. Aug 2012 15:58

Hej Morten

Du har så fuldstændig ret [☺], det er med 99,99% sikkerhed en eller flere (mindst 2) knækkede ledninger i det lille ledningsnet der løber i bagkofangeren melle dine følere og ind til styreboxen der er defekt.

Dette lille ledningsnet er et selvstændiget et af slagsen hvorfor en udskiftning er meget nem (multistik mellem kofanger og karros), kofanger afmonteres (ca. 4 skruer +2 plasticclips i bag , samt 2 x 2 skruer ved hver inderskærm i bag) .

Du kan enten vælge at rep. det du har eller købe et nyt (vil jeg anbefale) , et nyt koster hos BMW ca. 280-300.-kr og har bestillings nr. : 6112-6-928-366.

NB : Meget alm. fejl , har også skiftet på min E60 i bag for længe siden ☺

Mvh.

Mr.B

=====

Sv: PDC driller bag

Indsendt af Morten - 25. Aug 2012 16:28

Tak.. Jeg har en bestilling i gang så det ryger med ☺

Opdatering følger!

=====