

BMW E60 / E61 CCC Genstarter / Manglende / Opstart

Indsendt af kenn - 12. Nov 2012 09:01

BMW E60 / E61 CCC Genstarter /manglende / opstart / lyd.

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange spørgsmål på hvorfor deres BMW CCC navigations radio svigter i lyden og periodisk virker. Så er der lyd og så er den væk og navigationssystemet lever lidt sit helt eget liv.

Der er ingen tvivl om at det er fordi at DVD drevet i CCC en er slidt og ikke kan læse DVD skiven mere, så kan systemet nemlig ikke starte rigtigt op og vil derfor prøve at genstarte sig selv og så kommer de nævnte problemer.

Hvergang du åbner dørene med fjernbetjeningen starter drevet op og begynder at køre så det er ganske naturligt at drevet bliver slidt og skal skiftes.

Vi kan godt være behjælpelige med at foranledige en udskiftning af dit defekte drev men vi benytter en meget kompetent samarbejdspartner i Jylland så kommer du fra Jylland så send en mail om kontakt data og kommer du fra Sjælland kan vi låne dig en enhed imens din egen CCC bliver sendt til reparation.

=====