

## Spotlakering "gone wrong"

Indsendt af GABA - 14. Jun 2014 18:42

---

Hej ekspert venner:)

Jeg har fået lavet en spotlakering på højre side af bagkofangeren. Jeg er ikke helt tilfreds. Man kan tydeligt se forskellen når solen står på.

Der der undrer mig er at jeg har fået lavet to øvrige og dem kan jeg ikke se - heller ikke når solen står på.

Jeg har ladet mig fortælle at sådan er det med spotlakering og man ikke kan rette op:(

Er også blevet frarådet at omlakere hele kofangeren da man så kan se forskellen ift resten af bilen.

Skal lige sige at min baby er sølvfarvet. Er det titan silver den hedder?

Hvad gør en klog mand her? Jeg er led og ked af at glo på den &quot;fejl&quot;.

=====

## Sv: Spotlakering "gone wrong"

Indsendt af kenn - 14. Jun 2014 21:26

---

Hej

Sikke dog noget trist noget du er kommet ud for med din bil her. Det er ganske rigtigt at en sølvfarvet bil er den sværeste at ramme farven på, Men du må have hele kofangeren malet og så skal maleren ramme nogle toner som er mørkere end farven var da bilen forlod fabrikken. Man falder over et mærke på bilen, der skriger til himlen over det er repareret.

Går det i hårdknude må du give mig et kald så skal jeg se om ikke jeg kan skaffe dig en aftale med maleren der maler alle de BMW skader der kommer hos min bror som er hos Jan Nygaard.

Held og lykke med projektet.. ☺

=====

## Spotlakering "gone wrong"

Indsendt af GABA - 15. Jun 2014 13:38

---

Hmm. Så jeg hører dig sige at omlakering af hele kofangeren er vejen frem?

Øv bøv bussemand:P men tak for dit gode svar:)

=====