

BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af kenn - 27. Feb 2012 20:13

Dette indlæg er henvendt til dig som også ejer en BMW E61 /BMW E60 da der er nogle små ting du bør gøre eller få tjekket inden de kendte fejl kommer.

Har netop haft en BMW E61 på værkstedet som havde fået vand i antenne forstærkeren som sidder på bagsmækken under spøjleren med bremselys, få undersøgt om kassen den ligger i er beskyttet med silikone så det ikke sker da det er ærgerlige penge og dyrt også.

Så er der selvfølgelig også Indsugnings manifolden men det gælder både BMW E60/ BMW E61 som også er kaldet Swirl Flaps.

Se mere om dette på linket nedenfor der kan du også se om din model er vist.

www.mobilteknik.dk/forum/23--bmw-motor-o.../214-bmw-swirl-flaps

Kender du andre fejl så besvar indlægget..

=====

Sv: BMW E61 Fejl

Indsendt af Holtzmann - 27. Feb 2012 20:44

Tjek afløbet fra soltaget, så man ikke får vand i reservehjulsbrønden.

På diselbiler, tjek for knækket manifold.

=====

Sv: BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af kenn - 28. Feb 2012 21:26

Der er også de berygtede ledninger til bagklappen som desværre er noget alle os der kører BMW E61 vil komme ud for..

Jeg ved ikke om MR:B kan komme med nogle input på hvad man skal være opmærksom på med en BMW E60 da det er sådan en model har kører i.

=====

Sv: BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af BenAnd - 28. Feb 2012 21:45

Hej Kenn + flere ☺

Ja nu køre jeg jo ikke "varevoogn" , så os i "rigtige" biler har jo ikke rigtig de samme problemer med knækkede ledninger til bagklappen , og må tilstå at jeg med min E60/525IA i nu snart 5 års samvær ikke har opdaget/afdækket nogen gennemgående fejl el. mangler på denne model (E60 = sedan), kun det samme med en helt "åndsvag" placering af nogen styrebokse i reservehjuls brønden (AHM og MPM moduler) ligsom det ses i E61 , man må jo nok at det ikke er det mest hensigtsmæssig sted at placere elektroniske styrebokse , idet det jo vil være et helt "naturligt" sted for vand/fugt at "søge" hen (evt. ved åbenstående bagklap i regnvejr), dette er dog til dels også ændret i nogen af de sidste årgange af E60/61.

Dog er det set på tidligere modeller af E60/61 (før 09/2005) at der kan opstå problemer med IBIS'en (intellegente batteri overvågning) som sidder lidt udsagt for fugt (monteret på batteriet's minus-pol) lige ud for udluftningen fra bagagerummet.

Ellers er problemerne på E60 vel i store træk de samme som man kan opleve på E61 modellerne , lidt knirkeri fra ratstammen , fugt i forlygterne , viskertræk der går fast etc. altså i min verden småting der ikke er forbundet med de store udgifter at udbedre.

Dog skal også nævnes at der på flere af diesel motorene ses problemer med swirvelflaps i indsugningen (alle) ,turboer og udstødnings manifolder der revner (525d & 530d) , på 535d ses ofte problemer med gløderør/relæ og EGS ventil.

Men i store træk virker E60/61 modellerne som meget velkonstruerede BMW'er uden de store vedligeholdes udgifter ud over alm. service og "kærlig" pleje ☺

Mvh.

Mr. B

=====

Sv: BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af Morten - 28. Feb 2012 22:42

Hej,

Mine erfaringer...

Luftundervogne på en E61 kan give problemer med utætte slanger og snavs. Min er allerede skiftet ved 100.000 km

Drevet på CCC - Laser tørrer ud og skal drevet eller laseren skal skiftes. Har jeg periodisk.

Sidespejle irrer og sætter spor ned af dørerne. Glas rustet. Den tager jeg også.

Bagrude visker sætter sig fast. Den har jeg også haft. Trækket i glasruden skal skiftes eller smøres.

Crash sensor (SBK) ved plus pol laver fejl så airbag og selestrammer slås fra. Den tog jeg også.

=====

Sv: BMW E60 / BMW E61 Kendte Fejl.

Indsendt af kenn - 29. Feb 2012 08:41

Hvor er det super med jeres indlæg her, så Tak for dem..

Nedenfor kan du se de antenner der sidder monteret i spøjeleren og så den der sneget sig ind men sidder i hajfinnen på taget.

Den er pakket fint ind i æsken hvorfor dog så ikke i bilen?

Sådan ser den ud den BMW antenne forstærker som ofte bliver vandskadet.

Dette er antennen under BMW hajfinnen og den har nu ikke så meget med indlægget at gøre men synes den skulle med for den er da smart.. Den viste er fuldt monteret

med DAB /GPS/FM

=====