

Motorlamp - Fejl P0420 & P0430 Catalyst Efficiency

Indsendt af congpham - 27. Maj 2014 12:42

Je har netop fået en tester på min e91, 325i, 2005 kørt. 150.000km

Fejlene ser således

P0420 Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1

P0430 Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2

Det må være 1(eller 2) lamdasonde der skal skiftes?

Hvordan ved jeg hvilke(n)

Er det før katalysator eller efter?

Jeg har netop målt, aflæst og filmet lamdasondendianogsen mens jeg kørte bilen

Kan evt. sende filmen til "eksperten" hvis der er behov

Man skal nok ikke bare gætte sig frem hvilken. Det må kunne aflæses ud fra værdiafmåling

Håber i kan hjælpe mig derude 🙏

På forhånd mange tak

=====