

## Kan ikke skifte gear på f10 525d

Indsendt af Svendsen - 28. Dec 2017 19:24

---

Hej jeg har en f10 2010 525d men den vil ikke gå i bakgear og kommer med fejlmelding kode ved mekanikeren som hedder

420052 trykreguleringsmagnetventil WK overgang til plus samt CF2E01 køredynamikstyreenhed signal ugyldig

Har kørt 192055 km og det er automatgear

Kan nogle fortælle mig hvad det betyder på forhånd tak

=====

## Sv: Kan ikke skifte gear på f10 525d

Indsendt af kenn - 29. Dec 2017 14:06

---

Hej Svendsen.

En af de ting der næsten umuligør at komme med et input på dit spørgsmål, er at det er en uoriginal tester der har været på bilen. De kommer med en masse forskellige koder der skal tydes hvor en original tester kommer med en mulighed og nogle forslag til en løsning.

Jeg vil råde dig til at finde en der har adgang til en original BMW tester og kan finde ud af køre nogle test med programmet. så er du sikker på hvad problemet er og hvad der skal til at løse det.

Alt andet er gætteri og det har desværre vist sig mere end en gang at være en ret dyr fremgangsmåde.

Håber fejlen findes og tilykke med dit første indlæg herinde. ☺

=====

## Sv: Kan ikke skifte gear på f10 525d

Indsendt af Svendsen - 29. Dec 2017 15:28

---

Hej Kenn

Tak for dit svar det prøver vi

=====