

## Fejlkode P0597

Indsendt af JesperJ - 04. Dec 2013 17:35

---

Hej kan I hjælpe?

Min BMW 525i fra 2006 skriver følgende fejlkode når jeg sætter min tester på:

P0597 termostat opvarmer styrekreds afbrudt.

Når jeg kører med testeren tilsluttet, for at se sensor værdier, stiger motortemperaturen meget. Jeg har kun kørt en kort tur på 4 km og der steg temperaturen til 99 grader.

Hvad der galt?

Mvh

Jesper

Sent from my iPad using Tapatalk HD

=====

## Fejlkode P0597

Indsendt af JesperJ - 11. Dec 2013 20:30

---

Har nu fundet ud af, at det enten er termostaten som sidder sammen med vandpumpen eller selve vandpumpen som udløser fejlen.

Bilen kører dog godt og bliver ikke varm så tror lige jeg venter med at skifte pumpe og termostat.

Sent from my iPad using Tapatalk HD

---

=====