

Eftermonteret xenon går ud efter 1 min på 316d

Indsendt af Martin Holmblad - 02. jul 2014 18:11

Hej Alle

Håber der er en BMW kyndig der kan hjælpe med svar

Er lige blevet den glade ejer af en ny BMW 316d

Jeg har eftermonteret xenon (som jeg har gjort på 3-4 andre biler før) som bilen melder fejl på og slukker efter ca. 1 min

Dvs. Det tænder fint når jeg starter bilen med går som sagt ud derefter og melder fejl. Hvis bilen blot holder i tomgang går der væsentlig længere tid før det går ud

Nogen der kan hjælpe ?

/Martin

=====

Sv: Eftermonteret xenon går ud efter 1 min på 316d

Indsendt af kenn - 02. jul 2014 18:23

Hej Martin.

Har du haft en tester på bilen og set hvad den skriver af fejl? Mere fordi det er meget svært at gætte sig til om det er moduler eller LMA der er en fejl på...

Velkommen til. ☺

=====

Sv: Eftermonteret xenon går ud efter 1 min på 316d

Indsendt af Martin Holmblad - 02. jul 2014 19:01

Hej Kenn

Tak ☺

Nej har intet haft på den, det er en firmabil så normalt ville jeg ikke rode med sådanne ting. Men synes den får et helt andet udtryk med xenon.

Jeg har heller ikke så meget udstyr at måle med.

Kan det være noget med spændingen eller?

=====

Sv: Eftermonteret xenon går ud efter 1 min på 316d

Indsendt af kenn - 02. jul 2014 20:16

Det kan ikke sige eller skrives tit nok. Der skal en tester på inden man spilder en masse tid og ikke mindst penge. alt andet er det rene gætteri. ☺

Min eventuelle bud vil ikke være meget bedre end dem du selv kan komme med, for det kan skyldes mange ting... er bilen kodet til de nye lygter? er der skiftet LMA

Du må have testeren på.

=====