

BMW E61 anløbet sidespejle / Forrudeskift.

Indsendt af kenn - 06. Maj 2013 06:36

BMW E61 anløbet sidespejle / Forrudeskift.

I forbindelse med et forrudeskift som vi efterhånden laver en del af på værkstedet, var kundens glas i hans sidespejle også begyndt at anløbe. Det ser næsten ud som at de er angrebet af rust på indersiden af glasset.

Dette er meget kendt problem med sidespejle på BMW E60 og BMW E61, dog er det kun dem som ikke har automatisk nedblænding af sidespejlene der kommer med denne fejl. Har man nedblændelige spejle kan der komme nogle steder hvor nedblændingen ikke helt forsvinder igen.

Som det ses ligner det næsten rust der er kommet på spejlglasset, og det starter altid nedefra på spejlglasset

Det er vildt irriterende at have dette anløbende sidespejl at kikke i når man skal se noget bagud.

Desværre er der intet at gøre, for er det først så hårdt angrebet, er der kun en udskiftning tilbage af spejlglasset.

I forbindelse med rudeskift, tørrer vi instrumentbordet af helt oppe, hvor det er umuligt at komme til for ruden. Og sørger for at det er rent og pænt. Nu det er muligt at komme til. For det er ikke særligt nemt at rengøre, når først den nye forrude er monteret på sin plads i ruderammen igen.

Så kom der et nyt spejl i højre side af bilen.

I førersiden kom der selvfølgelig også et nyt spejl i og så er det til at se hvad der foregår på siden af bilen igen.

Det er super ærgerligt at dette sker med spejlglassene for de fejler ellers intet. Så sker dette også med dine BMW spejle er der desværre kun at udskifte spejlglassene, når du ikke længere kan holde ud og kikke i dem.

=====