

BMW E60 manglende varme i kabinen.

Indsendt af kenn - 23. Dec 2016 06:57

BMW E60 manglende varme i kabinen.

Vi har netop haft en BMW E60 på værkstedet som efter at have fået skiftet vandpumpe ikke kunne give varme i kabinen.

Kunden havde været på et andet værksted og der havde man blandt andet skiftet den varme regulering som styrer temperaturen i henholdsvis højre og venstre side af bilen. Det havde desværre ikke hjulpet.

Det viser sig så at bilens fabriksmonterede varmer. Ikke starter rigtigt op. Så efter et hav af muligheder, er vi kommet frem til at bilens vandventil ikke åbner sig. Så derfor skulle vi have lavet en løsning så vi kunne få vandventilen testet af.

Da ventilen sidder blandt skarpe kanter i motorrummet skal vi have beskyttet den testledning som vi har lavet til testen.

Da ledningen får lov at sidde i bilen, indtil der kommer en ny varmer til, skal vi være sikre på at der ikke er fare for at der ikke sker noget. Det er utroligt at sådan en lille ventil, bestemmer om der er koldt eller varme i kabinen. Ventilen er monteret fordi en original BMW motorvarmer først varmer kabinen op. Og derefter motoren.

=====