

**BMW 530i E61 LCI**  
Indsendt af LindCor - 23. Jan 2015 09:44

---

Hej

Jeg har lige erhvervet mig en 530i, jeg har slået udstyrslisten op på den, og ud fra det kan jeg se at den har fået monteret, en ny "controller" til bordcomputeren. en med knapper til de forskellige menuer. Men den har også de 2 knapper på rette som man selv skulle kunne programmere men det ser ikke ud som om jeg kan det, er det på grund af den nye bordcomputer ?

Stelnr: WBANK71080CH80416

Håber i kan hjælpe

Med Venlig hilsen

Casper Lindharth

=====  
**Sv: BMW 530i E61 LCI**  
Indsendt af Holtzmann - 25. Mar 2015 13:50

---

Når man bliver opgraderet til CIC er det ikke længere muligt at programmere de to taster på rattet. De er låst til forudbestemte ting. Hvis jeg ikke husker forkert er det recirkulering af luft den ene, kan ikke hsuke den anden.

=====  
**Sv: BMW 530i E61 LCI**  
Indsendt af hln - 26. Mar 2015 22:28

---

Min E61 LCI er "født" med CIC og jeg har som du beskriver ikke mulighed for selv at programmere som jeg havde i en tidligere E60 med CCC.

Det er recirkulation og audio input der er på de 2 knapper: