

## Bmw E 61 Touring knækket Ledninger i bagklappen

Indsendt af kenn - 09. Jan 2011 20:17

---

### **Bmw E61 kendt Standard fejl på denne model.**

Vi har netop haft en E61 årgang 2007 på værkstedet for at skifte ledningsnet i bagklappen desværre er et en fejl som alle os der har denne model på et tidspunkt kommer ud for da det er en kendt fejl på disse modeller.

Det startede med at der forsvandt en nummerplade lygte og så kom der fejl på viskeren og så kunne man periodevis ikke åbne glas ruden alene.

Vi bestilet nyt ledningsnet og pillede loftet ned i bilen og alene i tid tog det 12 timer fra start til slut. men så fungerede det også igen som det skulle.

kunden havde fået en pris fra kr. 15000 til 25000kr

Herunder kan du se billeder vi har fået lov at låne, da vi ikke fik taget billeder af vores egen udskiftning. Når det kommer lægger vi det selvfølgelig ind istedet for.

vi lå en del under så vi fik opgaven...



Her ses ledningsnettet det drejer sig om.



=====