

BMW Tilbagekalder.

Indsendt af kenn - 08. Apr 2012 23:45

Hos BMW har man nu besluttet at tilbagekalde omkring 1.3 millioner biler som skal en tur forbi værkstedet da man har mistanke om at bilens pluskabel kan ramme karrossen hvor den går igennem, og derved starte en brand i bilen. Det har været et kendt problem at nogle biler er brændt fordi den gennemføring der sidder monteret i vognbunden kortslutter fordi materialet irrer eller ruste og derfor kortslutter skiven som er monteret for at adskille bilens pluskabel fra karrossen.

Følgende modeller kaldes en tur forbi BMW værkstedet.

Bil / Model: Model årgang(e):

BMW / 5 SERIES 2004-2009

BMW / 5-SERIES 2010

BMW / 6 SERIES 2004-2010

BMW / M5 2006-2010

BMW / M6 2007-2010

Så hold øje med om du får en inkaldelse ellers må du selv kontakte et Autoiseret BMW værksted for en aftale. Du skal beregne en halv times tid til gennemgang og tjek af din BMW

Her kan du se hvad tilbagekaldelsen indeholder. www.mobilteknik.dk/forum/24-montering-af...onnecter-indkaldelse