

## X5 (E53) Automat gear - Gear hakker ved 2500 RPM

Indsendt af Tony - 10. Mar 2014 14:00

---

Hej,

Jeg er den glade ejer af en X5 fra 2002 der netop har rundet 400.000 - ingen problemer i det, den kører fint. MEN, på det seneste er den egyndt at skabe sig når man giver den lidt at leve af. Tidligere var det først ved 4000 RPM at den hakkede lidt, men nu er det allerede ved 2500-3000 RPM at miseren opstår.

Det der sker føles som om at den ikke vil skifte et gear op. Så den holder gearet og først efter hvad der føles en evighed, men som sikkert er 5-10 sek., skifter den og trækker fint videre.

Nogen der har nogen ide om hvad det kan være?

Evt. svar bør skrives for ikke mekaniker kyndige ☺

pft.

MVH

Tony

---

## Sv: X5 (E53) Automat gear - Gear hakker ved 2500 RPM

Indsendt af kenn - 29. jul 2014 18:58

---

Hej Henrik.

så ved vi hvad du valgte til din BMW E61 men denne tråd handlede om en BMW E53 altså den første model af BMW X5 ☺

I grunden underligt at man starter en tråd med et givent problem og så ikke vender tilbage med hvad det endte med... ☺

---