

## **Utæt Klimaanlæg.**

Indsendt af kenn - 06. Sep 2016 07:52

---

### **Klimaservice med sporingsmiddel.**

Når vi fortæller vores kunder der får lavet et klimaservice på værkstedet, at det er vigtigt at man får påfyldt Sporingsmiddel samtidigt med at man får tjekket at der er nok freon på anlægget. Så er det fordi at skulle man være så uheldig at systemet skulle blive utæt. Så kan man spore utætheden med ultraviolet lys.

Det er netop det du kan se på billedet her. Et utæt klimaanlæg. Freon kan ikke ses med det blotte øje. Så her er sparet mange fejlsøgningstimer.

=====