

BMW E90 knækket Ledningsnet i bagklap.

Indsendt af kenn - 06. Jun 2014 07:56

BMW E90 Ledningsnet i bagklap.

Der er ingen tvivl om at der efterhånden begynder at komme flere og flere biler med knækkede ledninger i bagklappen på værkstedet. Her er det en BMW E90 som får nyt ledningsnet monteret.

Kunden var efterhånden træt at at hans baglys ikke virkede, og ikke mindst den fejl der kom i bilens iDrive system.

Der er kun en ting at gøre her og det er at udskifte ledningsnettet, for lodder man eller reparere man dem knækker de igen og igen

Det er heldigvis lidt nemmere end på en BMW Touring, men det monteres også med stik så man ender op med at få en rigtig afslutning.

Her er det gamle ledningsnet afmonteret og ligger nu i bagagerummet på bilen.

Så er vi i gang med at montere stik på ledningerne, Da bilen var færdigsamlet var det en fornøjelse at sætte tænding på bilen for nu kom der ikke flere fejl på baglyset på bilen.

Dette er noget som man som BMW ejer bare skal regne med kommer på bilen, men denne BMW E90 var fra 2005 så efter 8 år er det måske også ok holdt. Bagklappen er sikkert åbnet et utal af gange i de 8 år.

=====