

## **BMW X5 E70 Bagkofanger udskiftet.**

Indsendt af kenn - 22. Dec 2014 08:01

---

**Denne BMW X5 E70 kunde havde bakket ind i en betonstolpe og ønskede at få udskiftet den bagerste kofanger til en helt ny.**

**Som det ses på billedet er det synd at man ikke var så heldig at det kun havde været den lille klap man havde ramt. Desværre er kofangeren bøjet i den øverste kant. Så derfor må der monteres en helt ny kofanger på bilen.**

**Det var lidt et pillearbejde at afmontere den gamle kofanger. Men efter lidt tid var vi kommet så langt som her.**

**Når nu vi havde adgang til begge udstødningsrør ville det da være synd ikke at pudse dem, For hvad ser bedre ud på en bil end pæne udstødningsrør. Så gør det jo ikke noget at der er to af dem på bilen.**

**Så er der monteret en ny kofanger bag på bilen, vi valgte at udskifte begge reflekser også da det gav et pænere slut resultat.**

**Det pynter en hel del at der er kommet en ny bagkofanger på bilen, og så kan kunden komme**

tilbage med vores kundebil igen. Han kørte på arbejde og imens fik vi skiftet bagkofanger og fyldt bilen op med sprinklervæske, og lige set at der ikke var andet der burde laves på bilen.

Kunden smilede og takkede da han hentede sin BMW X5 E70 4.4 igen, og den BMW motor bliver man aldrig træt af at høre på.

=====