

BMW E61 Defekt ledningsnet i bagklap.

Indsendt af kenn - 08. Apr 2013 05:53

BMW E61 Defekt ledningsnet i bagklap.

Dette emne har vi haft på værkstedet mange gange før, og desværre er det som tidligere nævnt et problem alle os BMW E61 ejere på et tidspunkt kommer ud for.

Lad det være sagt med det samme. Man KAN ikke reparere det så det holder, og er man ikke enig i dette er det også ok. For så er det er jo bare at få sit ledningsnet i bagklappen repareret, og så holde tårene tilbage når der er kortsluttet nogle moduler som koster en formue. Der SKAL nye ledningsnet til.

For at få monteret det nye ledningsnet i bagklappen, afmonteres ruden i bagklappen. Det er super vigtigt at det nye ledningsnet monteret 100 korrekt, for ellers risikere man at det kommer i klemme, når man åbner og lukker bagklappen.

Efterhånden har vi lavet så mange af de ledningsudskiftninger på værkstedet, at man kan se røgen omkring bagklappen, når vi udskifter dem

For at være sikker på at alt sidder perfekt og rigtigt, monterer vi nye klips, inden vi samler bagklappen igen.

Så er der kommet nyt ledningsnet i denne BMW E61 også, og da de nye ledningsnet er monteret med stik, er man også sikker på at ledningerne ikke irere, og derfor kan skiftet i de monterede stik, hvis og når ledningsnettene skal skiftes igen.

[På dette link kan du læse meget mere om knækkede ledningsnet i BMW E61 bagklapper. Da det som nævnt er en opgave vi løbende har på værkstedet.](#)

=====