

BMW E63 dobbeltsyn på Head up display.

Indsendt af kenn - 18. Apr 2013 09:00

BMW E63 dobbeltsyn på Head up display.

Denne BMW E63 ejer havde fået skiftet sin forrude på et andet værksted, og desværre har man hos BMW kun et varenummer på en frontrude til en BMW E63 og så er det ligegyldigt om der er monteret Head Up display i bilen, fra BMW Fabrikken.

Som altid kommer bilen på tester for at undersøge om der er noget der er smuttet eller ødelagt, efter at man har skiftet forruden. Her tænker jeg selvfølgelig på bilen RLS.

Som det kan ses på det første billede også, testes RLS med en lygte der agere stærkt sollys og som det ses virker RLS som den skal.

Afhængigt af hvor man sætter sig på forsædet, kommer der skygger og et dobbeltsyn på det skærbillede som bilens Head up display kaster op på forruden.

Her er billedet taget tæt på og kameraet ligger helt stille på rattet. Så det er dette billede man får på forruden.

Løsning.

Ny forrude som er fra den leverandør som laver ruden for BMW. For som nævnt er det den rude man kan levere originalt fra BMW. Og det er ikke den rigtige som det ses.

Dette er sådan en rigtig øv sag for værkstedet som har bestilt ruden hjem, har bestilt den originalt hos BMW for at være sikker på at undgå dette.

Alle forruder der er forberedt til Head up display har HUD stående i Højre side i bunden. Og det har den monterede forrude ikke

=====